




รูปตัดขวางลำน้ำ สถานี X.184 แม่น้ำสายบุรี บ้านซากอ อ.เรือเสาะ จ.นครราชสีมา

ประจำปี พ.ศ. 2566



ระยะ	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	0	5	10	15	ที่ตั้ง	Lat.	06° - 13' - 40"N.
ระดับ	34.392	34.324	34.269	34.235	34.270	34.327	34.314	33.824	32.674	31.344	30.220		Long.	101° - 58' - 31"E.
ระยะ	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	หมวดหลักฐาน	35.437	ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ	29.265	27.332	26.709	25.417	23.597	22.805	22.605	22.355	22.005	21.065	20.915	ศูนย์เสาระดับ	0.000	ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	ระดับคอสะพานบน (L.B.)	34.314	ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ	20.685	20.505	20.255	20.405	20.395	20.555	21.795	22.115	22.996	22.869	22.545	ระดับคอสะพานล่าง (L.B.)	33.787	ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	ระดับดินเดิม (L.B.)	33.400	ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ	22.305	22.545	23.422	25.082	25.054	25.052	25.113	25.547	26.403	26.359	26.872	ระดับท้องน้ำ	20.255	ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ	185	190	195	200	205	210	210	215	220	225	230	ระดับคอสะพานบน (R.B.)	34.319	ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ	27.196	28.521	30.296	31.224	31.711	32.431	34.319	34.280	34.279	34.271	34.280	ระดับคอสะพานล่าง (R.B.)	33.753	ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ	235	240										ระดับดินเดิม (R.B.)	31.400	ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ	34.284	34.292										ผู้สำรวจ	นายอดิศักดิ์ เบ็ญจจารุ	
ระยะ												วันที่ทำการสำรวจ	31 พฤษภาคม 2566	
ระดับ												ผู้ตรวจ	นายสมเกียรติ เมืองใหม่	
												วันที่ตรวจ	13 มิถุนายน 2566	