




รูปตัดขวางลำน้ำ สถานี X.174 คลองหะ บ้านคลองหะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประจำปี พ.ศ. 2566



ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|----------------------|--|
| ระยะ | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ที่ตั้ง | Lat. | 06° - 59' - 11.0"N. | |
| ระดับ | 11.171 | 11.204 | 11.228 | 11.264 | 11.293 | 11.306 | 11.325 | 9.385 | 9.129 | 8.748 | 8.169 | | Long. | 100° - 28' - 55.4"E. | |
| ระยะ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | หมวดหลักฐาน | 11.138 | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระดับ | 8.261 | 6.558 | 5.745 | 5.968 | 4.829 | 3.858 | 3.748 | 3.968 | 4.188 | 4.447 | 4.797 | ศูนย์เสาระดับ | 0.000 | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระยะ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ระดับคอสะพานบน (L.B.) | 11.325 | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระดับ | 4.937 | 5.191 | 5.549 | 6.311 | 6.357 | 7.025 | 7.677 | 8.088 | 8.689 | 9.658 | 9.951 | ระดับคอสะพานล่าง (L.B.) | 9.385 | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระยะ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | | | | | ระดับดินเดิม (L.B.) | 9.000 | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระดับ | 11.218 | 11.139 | 11.145 | 11.178 | 11.236 | 11.280 | 11.295 | | | | | ระดับท้องน้ำ | 3.748 | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระยะ | | | | | | | | | | | | ระดับคอสะพานบน (R.B.) | 11.218 | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระดับ | | | | | | | | | | | | ระดับคอสะพานล่าง (R.B.) | 9.951 | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระยะ | | | | | | | | | | | | ระดับดินเดิม (R.B.) | 8.875 | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระดับ | | | | | | | | | | | | ผู้สำรวจ | นายอับดุลเลาะ ฮามะ | | |
| ระยะ | | | | | | | | | | | | วันที่ทำการสำรวจ | 14 กุมภาพันธ์ 2566 | | |
| ระดับ | | | | | | | | | | | | ผู้ตรวจ | นายสมเกียรติ เมืองใหม่ | | |
| ระยะ | | | | | | | | | | | | วันที่ตรวจ | 3 เมษายน 2566 | | |