





รูปตัดขวางลำน้ำ สถานี X.203 คลองท่าดี บ้านนาป่า อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ประจำปี พ.ศ. 2567



ระยะ	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	0	3	5	6	ที่ตั้ง	Lat.	08° - 23' - 46"N.
ระดับ	11.932	11.932	11.915	11.935	11.978	12.006	11.905	11.388	11.351	11.260	11.193		Long.	99° - 55' - 11"E.
ระยะ	6	7	7	7	9	12	15	18	21	24	28	หมวดหลักฐาน	12.250	ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ	10.501	10.171	9.482	9.213	7.693	7.193	7.193	7.423	7.693	7.893	7.593	ศูนย์เสาระดับ	0.000	ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ	31	33	36	39	42	43	44	44	46	48	50	ระดับคอสะพานบน (L.B.)	11.905	ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ	8.878	9.168	9.367	9.389	9.444	9.813	10.244	10.678	10.821	11.004	11.458	ระดับคอสะพานล่าง (L.B.)	11.388	ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ	50	55	60	65	70	75	80					ระดับดินเดิม (L.B.)		ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ	11.877	11.907	11.884	11.880	11.884	11.871	11.881					ระดับท้องน้ำ	7.193	ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ												ระดับคอสะพานบน (R.B.)	11.877	ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ												ระดับคอสะพานล่าง (R.B.)	11.458	ม.(ร.ท.ก.)
ระยะ												ระดับดินเดิม (R.B.)		ม.(ร.ท.ก.)
ระดับ												ผู้สำรวจ	นายเจษฎา ขวัญศิริ	
ระยะ												วันที่ทำการสำรวจ	10 มกราคม 2567	
ระดับ												ผู้ตรวจ	นายสมเกียรติ เมืองใหม่	
ระดับ												วันที่ตรวจ	20 มีนาคม 2567	