




รูปตัดขวางลำน้ำ สถานี X.207A คลองบางน้ำจืด บ้านน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง

ประจำปี พ.ศ. 2567



ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ จ.พัทลุง



ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ จ.พัทลุง

ระยะ	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	0	2	4	ที่ตั้ง	Lat.	10° - 24' - 11.62" N.	
ระดับ	3.229	3.268	3.275	3.310	3.386	3.505	3.696	4.262	2.516	1.225	0.130		Long.	98° - 46' - 37.17" E.	
ระยะ	6	8	10	12	14	16	18	22	24	25	25	หมวดหลักฐาน	6.407	ม.(ร.ท.ก.)	
ระดับ	0.020	-1.120	-0.590	-0.630	-0.570	-0.520	0.020	1.118	0.835	0.716	4.261	ศูนย์เสาระดับ	0.000	ม.(ร.ท.ก.)	
ระยะ	26	30	35	40	45	50	55	60	65			ระดับคอสะพานบน (L.B.)	4.262	ม.(ร.ท.ก.)	
ระดับ	4.257	3.840	3.699	3.692	3.677	3.664	3.668	3.773	3.837			ระดับคอสะพานล่าง (L.B.)	2.516	ม.(ร.ท.ก.)	
ระยะ												ระดับดินเดิม (L.B.)	5.264	ม.(ร.ท.ก.)	
ระดับ												ระดับท้องน้ำ	-1.120	ม.(ร.ท.ก.)	
ระยะ												ระดับคอสะพานบน (R.B.)	4.261	ม.(ร.ท.ก.)	
ระดับ												ระดับคอสะพานล่าง (R.B.)	0.716	ม.(ร.ท.ก.)	
ระยะ												ระดับดินเดิม (R.B.)	5.087	ม.(ร.ท.ก.)	
ระดับ												ผู้สำรวจ	นางสาววิศรา เปะชีว		
ระยะ												วันที่ทำการสำรวจ	23 มีนาคม 2567		
ระดับ												ผู้ตรวจ	นายสมเกียรติ เมืองใหม่		
ระดับ												วันที่ตรวจ	10 เมษายน 2567		