





รูปตัดขวางลำน้ำ สถานี X.272 แม่น้ำสายบุรี บ้านลาคอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ประจำปี พ.ศ. 2567



ระยะ	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	0	5	10	15	ที่ตั้ง	Lat.	06° - 33' - 03"N.
ระดับ	7.056	7.117	7.182	7.294	7.403	7.488	7.587	5.618	3.704	2.381	2.256		Long.	101° - 16' - 10"E.
ระยะ	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	หมวดหลักฐาน	7.688	ม.(ร.ต.ก.)
ระดับ	2.182	2.169	2.041	2.106	2.066	2.141	1.231	-1.141	-1.921	-1.401	-0.841	ศูนย์เสาระดับ	0.000	ม.(ร.ต.ก.)
ระยะ	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	ระดับคอสะพานบน (L.B.)	7.587	ม.(ร.ต.ก.)
ระดับ	-1.421	-3.391	-4.691	-4.311	-3.991	-2.791	-2.191	-2.241	-3.191	-2.991	-2.391	ระดับคอสะพานล่าง (L.B.)	5.618	ม.(ร.ต.ก.)
ระยะ	130	135	142	145	150	154	158	158	160	165	170	ระดับดินเดิม (L.B.)	-	ม.(ร.ต.ก.)
ระดับ	-3.051	-0.961	1.028	1.078	2.789	3.410	5.443	7.418	7.352	7.193	6.992	ระดับท้องน้ำ	-4.691	ม.(ร.ต.ก.)
ระยะ	175	180	185	190								ระดับคอสะพานบน (R.B.)	7.418	ม.(ร.ต.ก.)
ระดับ	6.892	6.818	6.752	6.682								ระดับคอสะพานล่าง (R.B.)	5.443	ม.(ร.ต.ก.)
ระยะ												ระดับดินเดิม (R.B.)	-	ม.(ร.ต.ก.)
ระดับ												ผู้สำรวจ	นายอดินันต์ เบ็ญจารู	
ระยะ												วันที่ทำการสำรวจ	28 พฤษภาคม 2567	
ระดับ												ผู้ตรวจ	นายสมเกียรติ เมืองใหม่	
ระดับ												วันที่ตรวจ	4 มิถุนายน 2567	