




รูปตัดขวางลำน้ำ สถานี X.287 คลองสวนหลวง ชุมชนเพชรจริก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ประจำปี พ.ศ. 2567



ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ จ.พัทลุง



ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ จ.พัทลุง

| ระยะ | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | ที่ตั้ง | Lat. | 08° - 23' - 29.1"N. | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| ระดับ | 4.285 | 4.348 | 4.437 | 4.575 | 4.689 | 4.836 | 5.046 | 3.538 | 2.411 | 1.234 | 1.093 | | Long. | 99° - 58' - 15.3"E. | |
| ระยะ | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | หมวดหลักฐาน | - | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระดับ | 1.063 | 1.043 | 1.401 | 1.542 | 2.274 | 5.062 | 4.971 | 4.991 | 4.890 | 4.665 | 4.555 | ศูนย์เสาระดับ | 0.000 | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระยะ | 45 | | | | | | | | | | | ระดับคอสะพานบน (L.B.) | 5.046 | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระดับ | 4.422 | | | | | | | | | | | ระดับคอสะพานล่าง (L.B.) | 3.538 | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระยะ | | | | | | | | | | | | ระดับดินเดิม (L.B.) | | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระดับ | | | | | | | | | | | | ระดับท้องน้ำ | 1.043 | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระยะ | | | | | | | | | | | | ระดับคอสะพานบน (R.B.) | 5.062 | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระดับ | | | | | | | | | | | | ระดับคอสะพานล่าง (R.B.) | 2.274 | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระยะ | | | | | | | | | | | | ระดับดินเดิม (R.B.) | | ม.(ร.ท.ก.) | |
| ระดับ | | | | | | | | | | | | ผู้สำรวจ | นายเอกชาติ เกิดแสงสุริยงค์ | | |
| ระยะ | | | | | | | | | | | | วันที่ทำการสำรวจ | 7 กุมภาพันธ์ 2567 | | |
| ระดับ | | | | | | | | | | | | ผู้ตรวจ | นายประพันธ์ เกิดแสงสุริยงค์ | | |
| ระดับ | | | | | | | | | | | | วันที่ตรวจ | 14 กุมภาพันธ์ 2567 | | |