




รูปตัดขวางลำน้ำ สถานี X.67A คลองรัตภูมิ บ้านนาสีทอง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ประจำปี พ.ศ. 2566



ระยะ	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	0	2	4	6	ที่ตั้ง	Lat.	07° -06' -50.8"N.
ระดับ	6.309	6.298	6.303	6.331	6.355	6.336	6.278	4.477	4.441	3.846	3.423		Long.	100° - 12' - 15.1"E.
ระยะ	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	หมวดหลักฐาน	5.845	ม.(ร.ส.ม.)
ระดับ	3.510	3.646	3.830	3.681	3.618	2.435	1.767	0.888	0.269	-0.623	-0.643	ศูนย์เสาระดับ	0.000	ม.(ร.ส.ม.)
ระยะ	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	ระดับคอสะพานบน (L.B.)	6.278	ม.(ร.ส.ม.)
ระดับ	-0.843	-1.003	-1.023	-0.773	-0.823	-0.633	-0.803	-1.223	-0.993	-0.513	0.359	ระดับคอสะพานล่าง (L.B.)	4.477	ม.(ร.ส.ม.)
ระยะ	52	54	56	58	60	60	65	70	75	80	85	ระดับดินเดิม (L.B.)	6.278	ม.(ร.ส.ม.)
ระดับ	1.218	1.741	3.229	4.032	4.386	6.290	6.182	6.052	5.948	5.878	5.822	ระดับท้องน้ำ	-1.223	ม.(ร.ส.ม.)
ระยะ	90											ระดับคอสะพานบน (R.B.)	6.290	ม.(ร.ส.ม.)
ระดับ	5.769											ระดับคอสะพานล่าง (R.B.)	4.386	ม.(ร.ส.ม.)
ระยะ												ระดับดินเดิม (R.B.)	6.290	ม.(ร.ส.ม.)
ระดับ												ผู้สำรวจ	นายณัฐพร ด้วงเขียว	
ระยะ												วันที่ทำการสำรวจ	10 มีนาคม 2566	
ระดับ												ผู้ตรวจ	นายสมเกียรติ เมืองใหม่	
ระดับ												วันที่ตรวจ	18 เมษายน 2566	

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้