




รูปตัดขวางลำน้ำ สถานี X.67A คลองรัตภูมิ บ้านนาสีทอง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ประจำปี พ.ศ. 2567



ระยะ	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	0	2	4	6	ที่ตั้ง	Lat.	07°-06'-50.8"N.	
ระดับ	6.341	6.343	6.361	6.373	6.383	6.354	6.278	4.461	4.483	3.813	3.486		Long.	100° - 12' - 15.1"E.	
ระยะ	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	30	หมวดหลักฐาน	5.845	ม.(ร.ส.ม.)	
ระดับ	3.561	3.591	3.833	3.781	3.801	2.603	0.610	1.035	0.663	0.645	-0.552	ศูนย์สะพานระดับ	0.000	ม.(ร.ส.ม.)	
ระยะ	32	34	36	38	40	42	44	46	48	52	54	ระดับคอสะพานบน (L.B.)	6.278	ม.(ร.ส.ม.)	
ระดับ	-0.782	-0.982	-0.862	-0.982	-0.642	-0.662	-0.852	-1.042	-1.032	1.530	2.350	ระดับคอสะพานล่าง (L.B.)	4.461	ม.(ร.ส.ม.)	
ระยะ	56	58	60	60	65	70	75	80	85	90		ระดับดินเดิม (L.B.)	6.278	ม.(ร.ส.ม.)	
ระดับ	3.471	4.030	4.510	6.290	6.233	6.169	6.111	6.083	6.015	5.954		ระดับท้องน้ำ	-1.042	ม.(ร.ส.ม.)	
ระยะ												ระดับคอสะพานบน (R.B.)	6.290	ม.(ร.ส.ม.)	
ระดับ												ระดับคอสะพานล่าง (R.B.)	4.510	ม.(ร.ส.ม.)	
ระยะ												ระดับดินเดิม (R.B.)	6.290	ม.(ร.ส.ม.)	
ระดับ												ผู้สำรวจ	นายวิชัย ศรีอินทร์		
ระยะ												วันที่ทำการสำรวจ	16 กุมภาพันธ์ 2567		
ระดับ												ผู้ตรวจ	นายสมเกียรติ เมืองใหม่		
ระดับ												วันที่ตรวจ	19 มีนาคม 2567		